BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **54246**
1er MEC : **19/12/2023**

Marque : **AUDI**
Couleur : **Navarra Blue Metallic**
No de serie : **WAUZZZGB4RR009198**

Modèle : **A1 SPORTBACK (09/2018)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GT-071-CL**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	😐 Feux indicateur de direction avant : Non fonctionnement avant droit 😐 Feux indicateur de direction avant : Non fonctionnement avant gauche
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	☹ Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Détérioration ☹ Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Détérioration ☹ Tambours de frein, disques de frein avant droit : Détérioration ☹ Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Détérioration ☹ Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Détérioration ☹ Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Détérioration 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Protection sous moteur : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Bas de caisse gauche : Détérioration mineure
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	😐 Comportement au freinage : Bruit

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

Appréciation globale :

★★☆☆☆ 1.4 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005