



N° d'imprimé : **D** 139812345

NATURE DU CONTRÔLE

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069D379
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat

69720 ST LAURENT DE MURE
Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 069F1305
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation
FA-992-CG(F) 23/11/2018 31/08/2018
Marque Désignation commerciale
DS DS 7 CROSSBACK
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VR1JCYHZJJY069801 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10CPFPV000C330 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

89083

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

27/10/2026

26132574

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse : ARG
4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée : ARD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG, ARD, ARG
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches déteriorées : ARD
Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
16.09.2024: 66 257 km / 07.09.2022: 41 268 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.8 m/km			
Dissymétrie suspension (<= 30%):	1 %		4 %	
Force verticales :	832 daN		642 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	318 daN	306 daN	243 daN	225 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	306 daN	243 daN	225 daN
Taux d'efficacité globale (>= 58%) :	74 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (>= 18%) :	28 %			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m^-1) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.3 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.9 %	-2.3 %		

DEKRA

FA-992-CG

CT26/12/2026

S069D379
26132574
XXXXXX

N° d'agrément: S069D379
N° de série: VR1JCYHZJJY069801



CT 26/12/2026

N° d'agrément: S069D379
N° de série: VR1JCYHZJJY069801

N° D'IMPRIMÉ : D139812345