BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **22179**
1er MEC : **28/12/2023**

Marque : **AUDI**
Couleur : **Navarra Blue Metallic**
No de serie : **WAUZZZGY8RA046466**

Modèle : **A3 SPORTBACK (03/2020-03/2024)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GT-780-HJ**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Témoin entretien : Allumé
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	😐 Moteur : Defaut d'étanchéité
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu avant gauche : Coupure profonde ☹ Pneu avant droit : Structure différente sur le même essieu ☹ Pneu avant gauche : Structure différente sur le même essieu ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☹ Pare boue arrière gauche : Mauvais état ☹ Pare boue avant droit : Mauvais état ☺ Passage de roue arrière gauche : Déformation mineure
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	😐 Bas de caisse gauche : Détérioration importante 😐 Bas de caisse droit : Détérioration importante
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	

AUTRE

Autres : pare choc Ar à remplacer

Appréciation globale :

★★★☆☆ 2.8 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005