



N° d'imprimé : D 139812190

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26132418

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/10/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069D379

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet  
Rue Georges Polossat

69720 ST LAURENT DE MURE

Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 069D0361

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise  
en circulation

FY-924-VS(F)

26/04/2021

26/04/2021

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

C5 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VR7ARHNSSML028532

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10CTRPV119N242

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-  
priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

87458

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AV

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD,  
ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

23.04.2025: 60 907 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                                                               | AVANT     |         | ARRIERE |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                               | G         | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km):                                                                        | -0.5 m/km |         |         |         |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%):                                                               | 1 %       |         | 4 %     |         |
| Force verticales :                                                                            | 848 daN   |         | 610 daN |         |
| Frein de service                                                                              |           |         |         |         |
| Forces de freinage (déséquilibre) :                                                           | 332 daN   | 268 daN | 247 daN | 211 daN |
| Déséquilibre (< 20%) :                                                                        | 20 %      |         | 15 %    |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                                                             | 332 daN   | 268 daN | 247 daN | 211 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :                                                           | 72 %      |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :                                            | 25 %      |         |         |         |
| Émissions à l'échappement                                                                     |           |         |         |         |
| CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.04% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.010 |           |         |         |         |
| Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):                                                           | -1.2 %    | -1.8 %  |         |         |
| Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%):                                                       | -3.4 %    | -3.4 %  |         |         |