

BILAN EXPERT

(185 points de contrôle)

Genre : **VP**

Kms compteur : **96623**

1ère mise en circulation : **27/03/2023**

Marque : **PEUGEOT**

Modèle : **308**

Couleur : **Vert fonce metal**

N° de série : **VR3FBYHZTPY536582**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES

(8 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES

(18 points de contrôle)



-Témoin moteur allumé avec point d'exclamation cause révision dépassé de 10 800 km



-Témoin entretien : allumé

MOTEUR : NIVEAUX

(4 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

ETANCHEITE

(13 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

FIXATION

(6 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

COURROIES ACCESSOIRES

(2 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage

(6 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

Echappement , Pollution

(7 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

CONFORT-SECURITE

IDENTIFICATION

(8 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

VISION – ECLAIRAGE , Avertisseur sonore

(30 points de contrôle)



-Pare-brise : eclats

DIRECTION

(11 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

TRAIN

(8 points de contrôle)



-Rotules : jeu important Avg



-Liaisons élastiques : détérioration mineure Avg Avd

TRANSMISSION/ROULEMENT

(3 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

JANTES & PNEUS

(4 points de contrôle)



-Pneumatiques : coupure profonde Arg Ard



-Cache centrale et de goujons manquants roue arg



-Jantes : frottement Avg Avd Arg Ard

-Pneumatiques : usure irrégulière Avg Avd Arg Ard

FREINAGE

(18 points de contrôle)



-Disques de frein av ar usure prononcée

SUSPENSION

(5 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

INFRASTRUCTURE

(11 points de contrôle)



-Carter de protection moteur détérioré

ASPECT CARROSSERIE

(6 points de contrôle)



-Carrosserie : choc important calandre/ choc bas de caisse G; mauvaise fixation bouclier Ar/ coup(s) léger(s)/ rayure(s)

INTERIEUR

(5 points de contrôle)



-Odeur de cigarette

-Boîte à gants : griffure



-Tapis : brulures av ar

-Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées ; Commodo sale

-Ciel de toit : taché

CLIM/CHAUFFAGE

(3 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER

(9 points de contrôle)



Aucun défaut constaté

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence : 21568802145

Appréciation globale



(2.5/5)

Contrôles visuels sans démontage,sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite Tous droits réservés FRANCE juin 2006

©Copyright VP Ouest 2005