# BILAN EXPERT

**(280 points de contrôle)**

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **165007**
1er MEC : **31/07/2023**

Marque : **PEUGEOT**
Couleur : **GRIS CLAIR**
No de serie : **VR3FRHNSLPY570214**

Modèle : **308 SW (07/2021)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GQ-118-NG**

## MECANIQUE

| | |
|---|---|
| **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE** | ☺ Aucun défaut constaté |
| **SUSPENSIONS**<br>(7 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION**<br>(27 points de contrôle) | 😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration<br>😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration<br>☺ Courroie de distribution : Bon état |
| **ÉCHAPPEMENT**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

## CONFORT & SECURITÉ

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICATION**<br>(39 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE**<br>(36 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☹ Pneu arrière gauche : Usure importante<br>☹ Pneu arrière droit : Usure importante |
| **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INFRASTRUCTURE**<br>(31 points de contrôle) | 😐 Pare boue avant droit : Mauvaise fixation<br>😐 Pare boue avant gauche : Mauvaise fixation<br>😐 Protection sous moteur : Détérioration |
| **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

| | |
|---|---|
| **ESSAI ROUTIER**<br>(19 points de contrôle) | ☺ Comportement direction et trains : Pneumatique légèrement bruyant |

## AUTRES

| | |
|---|---|
| **POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES** | |

**Appréciation globale :**

★★★☆☆ 3 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**
©Copyright VPQuest 2005