




N° d'imprimé : D140905316

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	29/10/2026	26180783																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0014 Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06.02.2025: 90 551 km / 20.04.2023: 61 218 km / 11.04.2023: 61 198 km 27.12.2021: 47 959 km / 28.12.2019: 29 306 km																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																													
Contre-visite																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S044V033 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE (3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare 44120 VERTOU Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 044D1192 SIGNATURE : 																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation DY-651-NG(F) 29/04/2025 29/12/2015 Marque Désignation commerciale PEUGEOT 2008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3CUHNZ6FY127865 M1 VP Type/CNIT Énergie M10PGTVP028H749 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
97122																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td><td colspan="2">+8.6 m/km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td colspan="2">8 %</td><td colspan="2">18 %</td></tr><tr><td>Force verticales :</td><td colspan="2">770 daN</td><td colspan="2">517 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td><td>336 daN</td><td>298 daN</td><td>162 daN</td><td>161 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($< 20\%$) :</td><td colspan="2">12 %</td><td colspan="2">1 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>336 daN</td><td>298 daN</td><td>162 daN</td><td>161 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 74 %</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) : 0.02% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) : 0.03% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.013</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td><td>-0.1 %</td><td>0.1 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td><td>-0.1 %</td><td>1.8 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+8.6 m/km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	8 %		18 %		Force verticales :	770 daN		517 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	336 daN	298 daN	162 daN	161 daN	Déséquilibre ($< 20\%$) :	12 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	336 daN	298 daN	162 daN	161 daN	Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 74 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %					Émissions à l'échappement					CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) : 0.02% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) : 0.03% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.013					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.1 %	0.1 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-0.1 %	1.8 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km):	+8.6 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	8 %		18 %																																																																										
Force verticales :	770 daN		517 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage (déséquilibre) :	336 daN	298 daN	162 daN	161 daN																																																																									
Déséquilibre ($< 20\%$) :	12 %		1 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	336 daN	298 daN	162 daN	161 daN																																																																									
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 74 %																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %																																																																													
Émissions à l'échappement																																																																													
CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) : 0.02% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) : 0.03% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.013																																																																													
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.1 %	0.1 %																																																																											
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-0.1 %	1.8 %																																																																											