| BILAN EXPERT (207 points de contrôle) | Genre : **CI**<br>Kms compteur : **50826**<br>1er MEC : **01/03/2023** | Marque : **CITROEN**<br>Couleur : **BLANC**<br>No de serie : **VR7A4DGLSPL016146** | Modèle : **C5 AIRCROSS (02/2022)**<br>CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**<br>Immat. : **GM-493-NP** |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| MECANIQUE | **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage**<br>(0 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| CONFORT & SECURITÉ | **IDENTIFICATION**<br>(7 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore**<br>(36 points de contrôle) | 😐 Feux antibrouillard avant : Mauvaise fixation droite |
| | **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **INFRASTRUCTURE**<br>(30 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| | **ESSAI ROUTIER**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| AUTRES | **Points de contrôle supplémentaires** | RAS |

**Appréciation globale :**

★★★★★ 4.8 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**

©Copyright VPQuest 2005