PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F070845923**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/11/2026	26045325

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S033F373**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 075D1110

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DN-317-YR (F)	29-09-2021	11-06-2014

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	IX 35

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMAJU81UAEJ608326	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HMCVP001S443	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

185275

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)

2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVG,AVD)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Défaillances mineures

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (ARG,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/03/2019:99416 Kms / 30/07/2020:124996 Kms / 08/02/2021:133270 Kms / 31/08/2021:133934 Kms / 29/08/2023:155177 Kms / 04/08/2025:175331 Kms / 29/09/2025:177852 Kms / 23/09/2026:185271 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-4.0m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	7%			12%		
Forces verticales	946daN			610daN		
Frein de service						
Forces de freinage	322daN		274daN	196daN		190daN
Déséquilibre (<20%)	15%			4%		
Force de freinage (efficacité)	322daN		274daN	196daN		190daN
Taux d'efficacité (=>58%)	63%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	21%					

Opacité des fumées (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.7% D:-1.5%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

DN-317-YR

CT 11/01/2027

N° d'agrément : S033F373

N° de série : TMAJU81UAEJ608326

S033F373
26045325
XXXXX

PUBLICITÉ