

BILAN EXPERT (185 points de contrôle)			Genre : CTTE Kms compteur : 71622 1ère MEC : 01/07/2024	Marque : FIAT Couleur : Blanc N° de série : ZFA25000002Y31024	Modèle : DUCATO CHASSIS CABINE CO2 (g/km) : 0 Norme Euro : 6 Immatriculation : GY 129 EL
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)		☹️	• Caméra de recul ne fonctionne pas	
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)		😊	• Radiateur : détérioration mineure • Moteur : défaut d'étanchéité	
	FIXATION (6 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)		😊	• Echappement : détérioration mineure Av	
CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)		☹️	• Support plaque Ar déformé	
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)		☹️ • Optiques avant : Optique G mauvaise fixation ☹️ • Rétroviseur : gauche cassé ☹️ • Optiques avant : Clignotant G fêlé ☹️ • Pare-brise : éclats 😊 • Optiques avant : Clignotant G ne fonctionne pas ☹️ • Feux arrière : Catadioptré latéral D, G ne fonctionne pas ☹️ • Mauvais réglage des optiques avant		
	DIRECTION (11 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	TRAIN (8 points de contrôle)		☹️	• Barre stabilisatrice : jeu important Ard	
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)		☹️	• Pneumatiques : usure importante Arg Ard	
	FREINAGE (18 points de contrôle)		☹️	• Disques : usure prononcé Arg Ard • Plaquettes : usure prononcé Arg Ard	
	SUSPENSION (5 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)		☹️ • Ouvrants : barillet porte Avg hs ☹️ • Cache aile Avg absent ☹️ • Tôle pare feu Ar détériorée 😊 • Pare-boue : mauvaise fixation Avg et une partie absente Avg		
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)		😊	• Carrosserie : choc aile Avg, rétroviseur Avg/ coup(s) léger(s)/ rayure(s)	
	INTERIEUR (5 points de contrôle)		☹️	• Tissus tachés/Plastiques griffés/Volant usé	
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	
	ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté	

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568306050

Appréciation globale :
 (2,5 / 5)