

[VOTRE SOCIÉTÉ]

Adresse — Code postal Ville • Tél. : ... • SIRET : ...

FICHE DE RESTITUTION DE VÉHICULE

Fin de Location avec Option d'Achat (LOA)

1. Références du contrat

N° de contrat LOA	351358	Date de fin de contrat	30-09-26
Organisme bailleur / financeur	OPEL BANK		
Locataire (nom / raison sociale)	LOPER François.		
Adresse du locataire	1 Route des Brancs	03170 Montvicq	

2. Identification du véhicule

Marque	OPE	Modèle / version	NOKKAE
Immatriculation	GJ-024-EC	N° de série (VIN)	VXKUZKXZWW 092538
Date 1re mise en circulation	30-08-26	Énergie	électrique
Couleur	Vert	Boîte de vitesses	☐ Manuelle ☒ Auto

3. Conditions de la restitution

Date de restitution	29-09-26	Lieu	Montluccon
Kilométrage relevé	51420	Km contractuels prévus	60000km
Écart de kilométrage		Coût km supplémentaire	... € / km

4. Documents et équipements remis

☒ Certificat d'immatriculation (carte grise)	☒ Manuel d'utilisation
☐ Certificat de cession barré	☒ Roue de secours (kit anti-crevaillon)
☒ Clé principale	☐ Cric et clé de roue
☒ Double de clé	☐ Antivol de roue (écrou spécifique)
☒ Carnet d'entretien	☒ Câble de recharge (véhicule élec./hybr.)
☒ Facture du dernier entretien	☐ Autres : _____

5. État extérieur — carrosserie

Nature du défaut : R = rayure · C = choc/impact · E = enfoncement · P = peinture · G = grêle · À reprendre = remise en état nécessaire

Élément contrôlé	Conforme	Défaut constaté	Observations
Pare-chocs avant	☒ Oui ☐ Non		
Capot	☒ Oui ☐ Non		
Aile avant gauche	☒ Oui ☐ Non		
Aile avant droite	☒ Oui ☐ Non		
Portière avant gauche	☒ Oui ☐ Non		
Portière avant droite	☒ Oui ☐ Non		
Portière arrière gauche	☒ Oui ☐ Non		

Portière arrière droite	☒ Oui ☐ Non		
Aile arrière gauche	☒ Oui ☐ Non		
Aile arrière droite	☒ Oui ☐ Non		
Hayon / coffre	☒ Oui ☐ Non		
Pare-chocs arrière	☒ Oui ☐ Non		
Toit / pavillon	☒ Oui ☐ Non		
Bas de caisse / seuils	☒ Oui ☐ Non		
Rétroviseurs	☒ Oui ☐ Non		
Vitrages / pare-brise	☒ Oui ☐ Non		
Optiques (phares / feux)	☒ Oui ☐ Non		

6. Pneumatiques et jantes

Position	Marque	Dimension	Usure (mm)	Jante (état)
Avant gauche	Goodyear	205 60 17 96H	OK	OK
Avant droit	Goodyear	" "	OK	OK
Arrière gauche	DUNLOP	275 60 17 96H	OK	OK
Arrière droit	DUNLOP	" "	OK	OK
Roue de secours				

7. Habitacle et contrôle de fonctionnement

Élément contrôlé	Conforme	Défaut constaté	Observations
Sièges / sellerie (propreté, déchirures)	☒ Oui ☐ Non		
Tableau de bord / plastiques	☒ Oui ☐ Non		
Moquettes / tapis	☒ Oui ☐ Non		
Ciel de toit	☒ Oui ☐ Non		
Climatisation / chauffage	☒ Oui ☐ Non		
Système multimédia / GPS	☒ Oui ☐ Non		
Vitres électriques	☒ Oui ☐ Non		
Éclairage intérieur / extérieur	☒ Oui ☐ Non		
Voyants au tableau de bord	☒ Oui ☐ Non		
Démarrage / niveau sonore moteur	☒ Oui ☐ Non		
Freinage	☒ Oui ☐ Non		
Odeurs (tabac, humidité)	☐ Oui ☒ Non		

8. Synthèse et estimation des frais de remise en état

Nature des travaux	Montant estimé HT

TOTAL estimé des frais de remise en état (HT)	

Observations générales :

--

9. Signatures

Les parties reconnaissent l'exactitude des constatations portées sur la présente fiche, établie contradictoirement le jour de la restitution.

Le remettant (locataire) Nom / Prénom : <u>COPEL François</u> Fait à : <u>Montluçon</u> le : <u>28/09/2016</u> Signature (précédée de « lu et approuvé ») : <u>lu et approuvé</u>	Le réceptionnaire (mandataire / bailleur) Nom / Prénom : <u>MUSSON Julie</u> Fait à : <u>Montluçon</u> le : <u>28/09/2016</u> Signature (précédée de « lu et approuvé ») : <u>lu et Approuvé</u>
---	--


