BILAN EXPERT
(185 points de contrôle)

Genre : **VP**	Marque : **RENAULT**	Modèle : **CLIO V**
Kms compteur : **190112**	Couleur :**Rouge foncé métal**	CO2 (g/km) : **108** Norme Euro : **6**
1ère MEC : **26/05/2023**	N° de série : **VF1RJA00369037153**	Immatriculation : **GP 210 DN**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES *(18 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX *(4 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
ETANCHEITE *(13 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
FIXATION *(6 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
COURROIES ACCESSOIRES *(2 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage *(6 points de contrôle)*	• Fonctionnement embrayage : embrayage patine
Echappement, Pollution *(7 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

CONFORT - SECURITE

IDENTIFICATION *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore *(30 points de contrôle)*	• Optiques avant : Clignotant (répétiteur) D fêlé • Pare-brise : eclats
DIRECTION *(11 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TRAIN *(8 points de contrôle)*	• Liaisons élastiques : déterioration importante Avg Avd
TRANSMISSION/ROULEMENT *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS *(4 points de contrôle)*	• Pneumatiques : usure importante Avg Avd • Pneumatiques : craquelés Arg Ard
FREINAGE *(18 points de contrôle)*	• Disques : usure prononcé Avg Avd
SUSPENSION *(5 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
INFRASTRUCTURE *(11 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE *(6 points de contrôle)*	• Carrosserie : choc rétroviseur Avd/ coup(s) léger(s)/ rayure(s)
INTERIEUR *(5 points de contrôle)*	• Tapis : déterioration importante Avg • Tissus tachés/Plastiques griffés/Habitacle usé
CLIM/CHAUFFAGE *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER *(9 points de contrôle)*	• Sifflement circuit de suralimentation

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568306063

Appréciation globale :

(3 / 5)

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés
Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
04/11/2026
©Copyright VPOuest 2005