BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **60791**
1er MEC : **22/03/2023**

Marque : **AUDI**
Couleur : **Ibis White**
No de serie : **WAUZZZF45PA056304**

Modèle : **A4 AVANT (07/2019)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GM-345-WD**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Témoin entretien : Allumé
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☹ Silentbloc - Avant droit : Détérioration ☹ Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	☹ Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée ☹ Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée ☹ Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée ☹ Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée ☹ Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée ☹ Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

RES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Carrosserie** : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : Poils et odeur de chien

AUT

Direction : Ripage excessif

Jantes / pneus : Frottements jantes av ar

Appréciation globale :

★★★☆☆ 3.2 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005