



N° d'imprimé : D140778926

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/10/2026	26180398
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02.09.2025: 24 058 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
01/10/2028		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S044V033 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE (3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare 44120 VERTOU Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 044D1192 SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation GB-729-WF(F) 17/09/2021 17/09/2021 Marque Désignation commerciale CITROEN C3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SXHMRVMT618773 M1 VP Type/CNIT Énergie M10CTRVP135Z820 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
24095		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+7.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		7 %	
Force verticales :	693 daN		435 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	239 daN	246 daN	129 daN	140 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	239 daN	246 daN	129 daN	140 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.03% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.008				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.1 %	-1.5 %		