BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CTTE**
Kms compteur : **91594**
1er MEC : **03/07/2023**

Marque : **FORD**
Couleur : **Frozen White**
No de serie : **WF0EXXTTRENT78976**

Modèle : **TRANSIT FOURGON (05/2019)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GQ-686-AK**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	😐 Témoin usure plaquettes : Allumé
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	😐 Plaque constructeur : Mauvais état
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	😐 Feux antibrouillard avant : Mauvaise fixation droite
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	😐 Pneu arrière droit : Proche du témoin d'usure 😐 Pneu arrière gauche : Proche du témoin d'usure
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☹ Pare boue avant droit : Mauvais état
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Tenue de cap : Tire légèrement à droite ☺ Comportement au freinage : Vibrations légères ☺ Comportement direction et trains : Pneumatique légèrement bruyant

RES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	

AUTR

Carrosserie : Seuil de chargement détérioré Faisceau portes ar détérioré : Cache de la prise d'attelage manquant : Insonorisant sur le moteur et du tablier et mousse du compartiment moteur détériorés

Vision éclairage : Eclats pare-brise : Feu arg cassé : Glace du clignotant de retro extg fendu et griffé à droite

Direction : Ripage excessif

Freinage : Faisceau d'usure plaquettes de frein ar pas connecter

Étanchéité : Pont ar défaut d'étanchéité

Jantes / pneus : Pas de matériel de secours

Appréciation globale :

★★☆☆☆ 2.3 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005