




N° d'imprimé : F069207765

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE			N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique			10/07/2026			26248450		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures			Défaillances majeures 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé (AVG,AVD) 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (D) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVG) 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures (D) 7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (D) Défaillances mineures 0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,D,ARG,AR,ARD) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (D) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0201 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2020:80308 Kms / 08/07/2020:80837 Kms / 26/07/2022:104158 Kms / 07/09/2022:105151 Kms / 22/07/2024:134363 Kms /					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ								
09/09/2026								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contre-visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGREMENT : S056F116								
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE DU GOLFE								
(3) COORDONNÉES : ZONE DE KERTHOMAS								
56000 VANNES 02.97.46.42.82								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
N° D'AGREMENT : 028S1102								
SIGNATURE :								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays			Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
EE-836-GQ (F)			03-12-2018			29-07-2016		
Marque			Désignation commerciale					
OPEL			VIVARO					
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale			Genre		
WOLJ7D60XGV645149			M1			VP		
Type/CNIT			Énergie					
M10PELVP4123713			GO					
Document(s) présenté(s)								
Certificat d'immatriculation								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
147739			M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			Ripage (-8 à + 8 m/km) -2.1m/ km					
			Dissymétrie suspension (<=30%) 6% 2%					
			Forces verticales 1253daN 869daN					
			Frein de service Forces de freinage 448daN 424daN 293daN 316daN Déséquilibre (<20%) 6% 8%					
			Force de freinage (efficacité) 448daN 424daN 293daN 316daN Taux d'efficacité (>=58%) 69%					
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (>=18%) 22%					
			Opacité des fumées (0.37m-1) C1:<0.10 C2:<0.10					
			Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G: -2.5% D: -3.4%					
			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G: -4.0% D: -4.0%					